

Visualisez le taux d'humidité à l'intérieur de vos emballages grâce aux cartes Brownell-Diatero !

Cartes indicatrices d'humidité 10-20-30-40-50-60 % HR

Référence L1482

Les cartes indicatrices d'humidité Brownell-Diatero sont destinées à visualiser le taux d'humidité à l'intérieur d'un emballage. Cela permet de contrôler l'efficacité d'un sachet déshydratant dans un emballage et de s'assurer de son intégrité.

6 spots sont imprimés sur la carte indicatrice. Ces spots sont imprégnés d'un produit sensible à l'humidité qui a la propriété de virer du bleu (SEC) au rose (HUMIDE) lorsque le taux d'humidité est dépassé. Chaque spot est paramétré afin de changer de couleur à 10, 20, 30, 40, 50 ou 60% d'humidité relative. Il est ainsi très facile d'estimer le taux d'humidité à l'intérieur d'un emballage.


Précautions d'utilisation :

- Garder le produit dans un endroit sec et à une température supérieure à 0° avant utilisation
- Garder les cartes indicatrices ensemble dans leur emballage d'origine
- Ne pas toucher les cartes indicatrices, le contact avec la peau peut réduire la précision des cartes
- Ne pas exposer les cartes à des produits chimiques pour préserver leur précision
- Ne pas exposer les cartes à un taux d'humidité très élevé avant utilisation
- Eviter le contact direct entre les spots et des métaux
- Les cartes peuvent être conservées 3 ans dans leur emballage d'origine

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 80*45 mm ± 2mm
- 6 spots : 10%-20%-30%-40%-50%-60%
- Changement de couleur : Bleu (sec) à Rose (humide) - réversible
- Emballage : boîte métal de 250 cartes.

Comment lire les cartes indicatrices d'humidité Brownell-Diatero ?



Conformités :

- Reach 1907/2006
- Norme IPC/JEDEC J-STD-033C
- RoHS Directive EC 2011/65
- Directive 94/62EC