

Evitez la condensation à l'intérieur de vos conteneurs !

# Sachets conteneur DRY 20/40



Les sachets DRY 20/40 sont destinés à protéger vos marchandises d'une éventuelle condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur des conteneurs maritimes 20 et 40 pieds. Les sachets absorbent la vapeur d'eau produite lors de la dessiccation des palettes ou des marchandises.

15 ou 30 sachets conteneurs DRY 20/40 disposés respectivement dans un conteneur 20 à 40 pieds suffisent à préserver vos marchandises durant 4 à 6 semaines quelque soit leur destination.

Dimensionnement de la quantité de sachets DRY 20/40 nécessaires				
Taille du conteneur (pieds)	20		40	
Teneur en humidité de la marchandise	faible	forte	faible	forte
Quantité de sachets DRY 20/40 nécessaires	15 (1 carton)	30 (2 cartons)	30 (2 cartons)	60 (4 cartons)

- **Qualité :**

Nos déshydratants proviennent d'unités de production certifiées ISO 9002

- **Conditionnement :**

Les sachets DRY 20/40 sont livrés dans des cartons doublés d'une housse polyéthylène soudée. Cette housse doit rester fermée jusqu'au moment de l'utilisation des sachets. La durée maximum de stockage est de 6 mois.

Une palette de sachets DRY20/40 contient 40 cartons de 15 sachets.

- **Toxicité :**

Non toxique

Les sachets DRY20/40 peuvent être jetés dans les mêmes conditions que les autres matériaux d'emballage.

Les sachets contiennent du chlorure de calcium. Ils ne doivent pas être mis au contact des métaux ou des matériaux susceptible d'être altérés.

*Conseil d'utilisation :*

Disposer un film plastique sur le plancher de la palette avant la mise en place des marchandises pour améliorer l'efficacité des sachets.